INDICAÇÃO Nº 1510/2022

À COORDENADORIA DE
ASSUNTOS LEGISLATIVOS,
PARA PROVIDÊNCIAS
14/09/2022

PRESIDENTE

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

INDICO a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, para que o Chefe do Executivo determine ao Departamento competente desta Municipalidade que promova estudos visando à possibilidade de, **junto ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER), fazer as sinalizações de curva sinuosa à direita e de declive, e realizar instalação de "*Guard Rail*" na Rodovia Presidente Tancredo de Almeida Neves, altura do KM 32,5 Sul, em frente ao Condomínio Nova Caieiras, próximo ao antigo radar, sentindo São Paulo.** *Obs.: Fotos anexas.*

JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, haja vista que no trecho tem acontecido vários acidentes, principalmente em dias de chuva, pois além de ser uma curva perigosa o local tem um declive acentuado, isso faz os motoristas perderem o controle dos veículos automotores causando acidentes em demasia.

Certo de poder contar com o apoio do Senhor Chefe do Executivo Municipal nesta solicitação, agradeço antecipadamente.

Câmara Municipal de Caieiras, 05 de setembro de 2022.

Vereador **JOSEMAR SOARES VICENTE**
LAGOINHA JOSI
2º Secretário

INDICAÇÃO Nº 1510/2022



INDICAÇÃO Nº 1510/2022



INDICAÇÃO Nº 1510/2022



INDICAÇÃO Nº 1510/2022



INDICAÇÃO Nº 1510/2022



