INDICAÇÃO Nº 2.615/2021

À COORDENADORIA DE
ASSUNTOS LEGISLATIVOS,
PARA PROVIDÊNCIAS
20/10/2021

PRESIDENTE

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

INDICAMOS a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, reiterando Indicação nº 1.170/2019, para que o Chefe do Poder Executivo Municipal determine ao Departamento competente desta Municipalidade que promova estudos visando à possibilidade de **realizar reforma na UBS Maria Ramos, localizada na rua Maria Margarete da Cruz, nº 787, bairro Jardim Marcelino, contando com: reforma da porta de entrada, trocando-se o telhado dessa área; tampar a boca de lobo existente na UBS; e colocação de tela para impedir a entrada de pombos.** *Obs.: Segue em anexo 1 (uma) foto, em que se verifica o estado da porta, pelo fato de o telhado encontrar-se quebrado.*

JUSTIFICATIVA: A medida visa corrigir os problemas verificados, pois, devido à falta de proteção da chuva pelo fato de o telhado encontrar-se quebrado, gerou-se danos à porta de entrada, e também o inconveniente de, em dias chuvosos, pacientes e funcionários molharem-se; a boca de lobo do local atualmente encontra-se sem grade; e a colocação de tela na UBS faz-se necessária para impedir a entrada de pombos na UBS e a consequente proliferação de fezes.

Certos de poder contar com o apoio do Senhor Chefe do Executivo Municipal nesta solicitação, agradecemos antecipadamente.

INDICAÇÃO Nº 2.615/2021

Câmara Municipal de Caieiras, 19 de outubro de 2021.

Vereadora **JOSEFA MARIA MARQUES SANTOS**
ZEFINHA
3ª Secretária

Vereador **MICAEL FERNANDO DOS SANTOS**
MICAEL

INDICAÇÃO Nº 2.615/2021

