



INDICAÇÃO Nº 2.003/2021

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

À COORDENADORIA DE
ASSUNTOS LEGISLATIVOS,
PARA PROVIDÊNCIAS
04/08/2021

PRESIDENTE

INDICAMOS a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, para que o Chefe do Executivo Municipal determine ao Departamento competente desta Municipalidade que promova estudos visando à possibilidade de **providenciar a revitalização do Viaduto Vereador José Carlos da Silva Júnior, localizado na Rua Waldemar Gomes Marinho, com acesso à Rodovia SP 332 Presidente Tancredo de Almeida Neves- Caieiras.**

JUSTIFICATIVA: O viaduto citado se apresenta em estado de deterioração devido ao desgaste e má conservação.

Certos de poder contar com o apoio do Senhor Chefe do Executivo Municipal nesta solicitação, agradecemos antecipadamente.

Câmara Municipal de Caieiras, 23 de julho de 2021.

Vereador **JOSEMAR SOARES VICENTE**
LAGOINHA JOSI
2º Secretário

Vereador **ANDERSON CARDOSO DA SILVA**
BIRRUGA
1º Secretário