Câmara Municipal de Caieiras

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº. 702/ 2011

SENHOR PRESIDENTE:

INDICAMOS a Vossa Excelência na forma regimental, que seja oficiado ao senhor Prefeito Municipal, para que o mesmo verifique a possibilidade de determinar a reconstrução e colocação de corrimão em toda extensão do escadão localizado na Rua Maria Bernarda Butler altura do nº c 07 a 270 – Vl. Rosina.

A solicitação é de grande relevância, posto que o escadão se encontra com muitos degraus quebrados trazendo riscos aos transeuntes.

Certo de poder contar com o apoio do senhor Chefe do Executivo em mais esta solicitação, agradeço antecipadamente.

. . . . . Câmara Municipal de Caieiras, 01 de agosto de 2011.

«EDIGLEY JONE MÁXIMO LEANDRO»

-Vereador-

«PEDRO SIQUEIRA JÚNIOR»

-Vereador-

À SECRETÁRIA P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS
S.S. 02/08/11

PRESIDENTE