Câmara Municipal de Caieiras

Estado de São Paulo

À SECRETÁRIA P/ AS PROVIDÊNCIAS
S.S. 05/10/09
PRESIDENTE

INDICAÇÃO Nº. 896 / 2009

SENHOR PRESIDENTE:

Indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, seja oficiado ao Prefeito Municipal, para que o mesmo, determine à Sabesp que adote as medidas necessárias, no sentido de trocar o buster (bomba D'água) que abastece a Rua Bem-te-vi no Portal das Laranjeiras, pois a água não está chegando ao local.

Certo de poder contar com o apoio do senhor Chefe do Executivo em mais esta solicitação, agradeço antecipadamente.

. . . . . .Câmara Municipal de Caieiras, 05 de outubro de 2009.

« PAULO ROBERTO ÓZIO »
(Vereador - Paulão)