Câmara Municipal de Caieiras

Estado de São Paulo

A SECRETARIA P/ AS PROVIDÊNCIAS S.S. 01/06/09 PRESIDENTE

INDICAÇÃO Nº. 515/ 2009

SENHOR PREFEITO:

Indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que se digne determinar o setor competente, a realizar reparos, bem como substituir uma tampa de bueiro na Rua Portugal em frente ao nº 231 – Centro.

Conforme pode ser verificado através de foto em anexo, o mesmo encontra-se completamente danificado, colocando em risco as pessoas que transitam pelo local.

Certo de poder contar com o apoio do senhor Chefe do Executivo em mais esta solicitação, agradeço antecipadamente.

. . . . . Câmara Municipal de Caieiras, 01 de junho de 2009.

« PEDRO SIQUEIRA JÚNIOR »
Vereador - Presidente

