Câmara Municipal de Caieiras

Estado de São Paulo

À SECRETÁRIA P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS
SS. 17/03/09
PRESIDENTE

INDICAÇÃO Nº. 233 / 2009

SENHOR PRESIDENTE:

Indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, seja oficiado ao Prefeito Municipal, para que o mesmo, **em caráter de urgência**, determine à Sabesp que adote as medidas necessárias, a fim de sanar o problema de falta de água que vem ocorrendo constantemente na Av. Otávio Spigarollo, altura do nº 80 – Vila Rosina, posto que o mesmo é causado devido falta de bombeamento.

. . . . . .Câmara Municipal de Caieiras, 12 de março de 2009.

« PAULO ROBERTO ÓZIO»
(Vereador)