Câmara Municipal de Caieiras

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº. 082 / 2009

A SECRETÁRIA P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS
S.S. 02/02/09.
PRESIDENTE

SENHOR PRESIDENTE:

INDICO a Vossa Excelência, na forma regimental seja oficiado ao senhor Prefeito Municipal, para que seja designado **com urgência** um engenheiro desta municipalidade, para vistoriar e proceder com as providências necessárias para a solução de um problema que está afligindo os moradores das Ruas Maria Bernardo Buller e Vicente Liza, Bairro Vila Rosina.

Esclareço que segundo informações dos mesmos, foi construído um córrego ao lado das ruas acima mencionadas, o qual quando chove transborda causando inundação nas residências, o que torna a situação intolerável uma vez que estamos no período chuvoso e certamente coloca em risco o alicerce dos imóveis e conseqüentemente a vida dos moradores.

Certo de poder contar com o apoio do senhor Chefe do Executivo em mais esta solicitação, ficarei no aguardo de breve resposta e providencias urgentes no solicitado.

. . . . . Câmara Municipal de Caieiras, 29 de janeiro de 2009.

EDIGLEY JONE MÁXIMO LEANDRO
Vereador

« PAULO ROBERTO ÓZIO»
Vereador