# Câmara Municipal de Caieiras

## INDICAÇÃO Nº 182/96

**Senhora Presidenta:**

**INDICO a Vossa Excelência, nos termos regimentais,** seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal solicitando-lhe que entre em entendimentos com o DER-Departamento de Estradas de Rodagem e com a Secretaria dos Transportes, visando a construção de uma rotatória no trevo localizado próximo ao Viaduto José Carlos da Silva Jr., bem como seja feita a sinalização imediata com placas indicativas de sentido São Paulo e Caieiras-Centro.

## JUSTIFICATIVA

Pela total falta de sinalização, é comum depararmos com caminhões carregados adentrando pelo Viaduto e Rua João Dártora , que se destinavam a São Paulo, muitos deles praticando perigosa conversão de retorno, o que poderá causar graves acidentes naquele local.

.....Plenário Vereador Dércio Pasin, 06 de maio de 1996.

**JORGE PEREIRA DE araujo**
**Vereador**

A SECRETARIA P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS
S. S. 07 / 05 / 1996
PRESIDENTE