Câmara Municipal de Caieiras

INDICAÇÃO nº 389/93

Senhor PRESIDENTE:

A SECRETARIA P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS
S. S. 21 / 09 / 93
PRESIDENTE

INDICO a Vossa Excelência, nos termos regimentais, seja oficiado ao senhor Prefeito para que determine ao setor competente a correção do serviço de rebaixamento da pista, na cabeceira do Viaduto José Carlos da Silva Junior, do lado do trevo do Bairro do Serpa.

JUSTIFICATIVA

Tal indicação visa melhorar as condições de tráfego no referido trecho.

Plenário Vereador Dércio Pasin, 17 de setembro de 1.993.

-(AFDÓQUIA CHAIB FERREIRA NEVES)-
Vereadora