



Câmara Municipal de Caieiras

INDICAÇÃO nº 017/91

Senhora PRESIDENTA:

A SECRETARIA P/ AS
DEVIDAS PROVIDÊNCIAS
S. S. 05 / 02 / 1991
[Assinatura]
PRESIDENTE

INDICO a Vossa Excelência, nos termos regimentais, seja oficiado ao senhor Prefeito, reiterando nossa indicação de nº 283/89, para que fossem executados serviços de nivelamento, reparos e novo capeamento asfáltico no trecho da Rua João Dártora, desde o "Bar da Sra.Diva" até o Viaduto Ver. José Carlos da Silva Jr., onde a SABESP executou o serviço de complementação da rede de esgoto e danificou o asfalto.

JUSTIFICATIVA

Esta solicitação foi feita já há bastante tempo, mais precisamente em agosto de 1.989, porém não foram executados os serviços necessários, o que fez com que a situação se agravasse e agora existem enormes buracos à margem das guias e no meio do leito da rua, prejudicando o trânsito e causando danos aos veículos que obrigatoriamente passam pelo local, inclusive com afundamento das laterais dessa via pública, estreitando-a, e por ser via de mão dupla acaba impedindo a passagem normal dos veículos.

Plenário Vereador Dércio Pasin, 31 de janeiro de 1.991.

[Assinatura]
- (ANGELO TEIXEIRA) -
Vereador