

CÂMARA MUNICIPAL DE CAIEIRAS



ESTADO DE SÃO PAULO

0418

INDICAÇÃO Nº 66/77

À SECRETARIA PARA AS
DEVIDAS PROVIDÊNCIAS

S. Sessão, 19/04/1977

Presidência

Excelentíssimo Senhor PRESIDENTE:

INDICO a Vossa Excelência, na forma regimental, seja oficiado ao senhor Prefeito Municipal solicitando-lhe providências para o abaixo exposto:

Na Rua João Dártora, na altura do nº 103, existe um terreno, que, por ser inclinado, está sendo destruído pela erosão/provocada pelas águas pluviais, uma vez que as "bocas de lobo" da aquele local desaguam sobre o terreno.

Assim, seria necessária a colocação dos tubos / para a passagem dessas águas. Essas providências devem ser tomadas com a máxima urgência, pois o problema se apresenta há mais de dois anos e o terreno está cada dia mais erodido.

Para melhor esclarecimento anexo uma carta recebida do senhor Cyrillo Bulgarelli, um dos proprietários prejudicado / com essa erosão.

Sala das Sessões, em 19 de Abril de 1977

(NÉVIO LUIZ ARAÚJA DÁRTORA)-

Vereador

Caieiras, 18 de abril de 1977..

Ao

Sr. GINO DARTORA

Prezado Senhor:

O assunto desta, é fazer que o Senhor tome conhecimento de que na Rua João Dartera Nº 103, existe um terreno que por ser inclinado, e está sendo destruído por uma erosão provocada pelas águas das chuvas, que por não ter o encanamento com os tubos, as águas do buero correm sobre a superfície do terreno.

Tem a autorização minha e do Sr. Antonio Lopes de Santo, proprietário do terreno ao lado que também sofre as consequências, autorização essas que já foram encaminhadas ao prefeito anterior.

Espero sua colaboração, para que faça o encanamento com os tubos evitando a erosão.

Atenciosamente

Cyrillo Bulgarelli
CYRILLO BULGARELLI