

Câmara Municipal de Caieiras

Rua Albert Hanzer n.º 80 - Centro - Caieiras - SP. - CEP: 07700-000 - Fone/fax: (11) 4442-8399 - www.camaracaieiras.sp.gov.br

INDICAÇÃO Nº 1.152/2018

SENHOR PRESIDENTE,
SENHORES VEREADORES,

A COORD. DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS E PROVIDÊNCIAS

19/09/2018


PRESIDENTE

INDICO a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, para que se digne a determinar ao Departamento competente desta Municipalidade que promova estudos para que, se possível, tomar as devidas providências no sentido de **providenciar a reforma do escadão que liga a rua João Dártora e a rua Joaquim Antonio, no Centro, onde ocorreu a queda do muro e o desabamento da rua.**

JUSTIFICATIVA: A medida se faz urgente e necessária, haja vista que os Munícipes estão correndo riscos em função do serviço realizado no escadão mencionado, uma vez que os degraus estão esfarelando e irregulares, desnivelados, causando dificuldades para descer e subir. Além disso, no mesmo local não foi concluído o serviço de calhas na casa afetada pelo ocorrido, causando problemas em dias de chuva, molhando as pessoas que passam no local.

Certo de poder contar com o apoio do Senhor Chefe do Executivo em mais esta solicitação, agradeço antecipadamente.

Câmara Municipal de Caieiras, 14 de setembro de 2018.


REGINALDO DE OLIVEIRA VASCONCELOS
Vereador RÉGIS DO HC