Câmara Municipal de Caieiras

Estado de São Paulo

A SECRETARIA P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS
Em 17 / 05 / 2011
PRESIDENTE

INDICAÇÃO Nº. 534/ 2011

SENHOR PRESIDENTE:

INDICO a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja oficiado ao senhor Prefeito Municipal, que se digne determinar ao setor competente de realizar limpeza, capinação, construção de passeio e ~~calçada~~ calçada, bem como retirada de placa de sinalização do passeio da Rua de ligação com a Av. Olindo Dartora San Diego.

Certo de poder contar com o apoio do senhor Chefe do Executivo em mais esta solicitação, agradeço antecipadamente.

. . . . . .Câmara Municipal de Caieiras, 09 de maio de 2011.

«DR. IDEIR HAMAMOTO»
Vereador


Não há calçamento no passeio, por causa do mato os pedestres caminham pela rua
Trecho que liga a Av Dr Olindo Dártora ao bairro Sandiego na Rua Gabriel S Carpeli


Passeio sem calçamento, com muito mato, obrigando os pedestres a caminharem pela rua entre o trânsito
Rua de acesso ao Bairro San Diego, até a Rua Gabriel S Carpeli


Passeio sem calçamento com muito mato e piso irregular, por esse motivo os pedestres caminham pela Rua entre o trânsito.
Trecho que liga a Av Olindo Dártora ao bairro de San Diego até a Rua Gabriel S Carpeli


MORRO GR
LARANJE
SÃO PA
Av Olindo Dártora
Placa de Sinalização alocada no passeio, obrigando o pedestre a caminhar pela Rua entre o trânsito, o passeio não tem calçamento, muito mato impedindo o uso dos pedestres.
Rua de Acesso ao bairro San Diego